

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西聚鑫晟通成品油销售有限公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于山西省太原市古交市马兰镇武家庄社区岔口线与武武线交叉口东，座北朝南，南面为古岔线，北面为荒山，西面是民房，东面是杆变。该站埋地双层油罐 2 个：30m³汽油罐 1 个，30m³柴油罐 1 个；2 台双枪自吸泵型加油机。		
报告提交时间	2026. 10	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	马玉琢
	田平雪		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 8 月 6 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为山西聚鑫晟通成品油销售有限公司经营条件符合安全要求。		