山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

<table>
<tr><td>安全评价项目名称</td><td colspan="3">中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司田村油库安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="3">油库设有 16 座储油罐，其中内浮顶汽油罐 6 座，总容积 18000m²（3000m²×6）、内浮顶柴油储罐 6 座，总容积 16000m³（3000m³×4、2000m³×2）、拱顶柴油储罐 4 座，总容积 12000m²（3000m²×4），总库容为 46000m³。该公司储罐区的总容量为 3000m³×6+（3000m³×8+2000m³×2）/2=32000m³，该油库为二级油库。</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td>2026 年 10 月</td><td>评价项目类别</td><td>安全现状评价</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>张翠花</td><td>报告审核人</td><td>葛寒</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参与编制的安全评价师</td><td>田平雪</td><td rowspan="4">参与项目的注册安全工程师</td><td rowspan="4">张翠花</td></tr>
<tr><td>武辉</td></tr>
<tr><td>宁博</td></tr>
<tr><td>卢转英</td></tr>
<tr><td>到现场开展工作情况（次数、人员、时间、任务）</td><td colspan="3">2026 年 10 月 20 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。</td></tr>
<tr><td>现场调研图片</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>安全评价结论</td><td colspan="3">山西新安正安全技术服务有限公司通过对中国石化销售股份有限公司山西忻州石油分公司田村油库进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。</td></tr>
</table>